

Thurgauerstrasse 56
Postfach · 8050 Zürich
T 044 308 21 11 · F 044 303 11 20
info@gvz.ch · www.gvz.ch

Hasenstrick Liegenschaften AG
Peter Kellenberger
Sandbüchel
9424 Rheineck SG

Abteilung

Brandschutz

Inspektionsstelle

Techn. Brandschutzanlagen

Ihr Kontakt

Hans-Rudolf Vettiger

Experte Brandmeldeanlagen

044 308 22 65

26. November 2015 / VET

GVZ-Nr.	113-00018	Brandmeldeanlage-Nr.	646
Anlagentyp	vorgeschrieben aufgrund Vorschriften		
Erkennung	Restaurant Hasenstrick		
Eigentümerschaft	Hasenstrick Liegenschaften AG, Sandbüchel, 9424 Rheineck SG		
Betrifft	Wohn- und Gasthaus GVZ-Nr. 113-00018, Höhenstrasse 15, 8635 Oberdürnten; Bericht über die Abnahme der Brandmelde- anlage		

Bitte GVZ-Nr. und Brandmeldeanlage-Nr. in Ihrer Korrespondenz erwähnen.

Sehr geehrter Herr Kellenberger

Im Anschluss an unsere Abnahme der Brandmeldeanlage vom 26. November 2015 halten wir fest:

Kontrolliert wurde die Brandmeldeanlage im oben erwähnten Gebäude. Die Kontrolle wurde entsprechend Ziffer 7.2.1 bzw. 7.3.1 der GVZ-Weisung 20.07 „Brandmeldeanlagen“ durchgeführt.

Nicht Gegenstand der Abnahme der Brandmeldeanlage waren u.a. allfällig vorhandene Brandfallsteuerungen. Brandfallsteuerungen sind entsprechend der VKF-Brandschutzerläuterung 108-15 „Gewährleistung der Betriebsbereitschaft von Brandfallsteuerungen (BFS)“ zu dokumentieren und zu prüfen. Das Prüfen solcher Anlagen hat durch Bauleitung / Eigentümerschaft / Sicherheitsbeauftragte zusammen mit den Fachfirmen zu erfolgen.

1. Teilnehmende

Saadet Dogu, Hasenstrick Dürnten
Renato Wilhelmi, ES Sicherheit St. Gallen
Thomas Wintsch, ES Sicherheit St. Gallen
Lukas Furgler, ES Sicherheit St. Gallen
Hans-Rudolf Vettiger, GVZ Inspektionsstelle



Thurgauerstrasse 56
Postfach · 8050 Zürich
T 044 308 21 11 · F 044 303 11 20
info@gvz.ch · www.gvz.ch

2. Feuerwehrsituationspläne

Es waren folgende Orientierungspläne/Grundrisspläne für den Feuerwehreinsatz mit Angaben über die Gruppeneinteilung (Feuerwehrsituationspläne) vorhanden:

- Plan Untergeschoss, Nr. FWP UG 111221, 26.11.15
- Plan Erdgeschoss, Nr. FWP EG 111221, 26.11.15
- Plan 1. Obergeschoss, Nr. FWP 1.OG 111221, 26.11.15
- Plan 2. Obergeschoss, Nr. FWP 2. OG 111221, 26.11.15
- Plan Estrich, Nr. FWP Estrich 111221, 26.11.15

3. Festgestellte Mängel

Zum Zeitpunkt der Abnahme der Brandmeldeanlage gab die Brandmeldeanlage zu keinen Beanstandungen Anlass.

4. Massnahmen, die bei einer Sanierung oder einem Umbau vorzusehen sind

- 4.1 Die Brandmeldeanlage ist bei allfälligen Umbauten bzw. Renovationen den neuen baulichen Verhältnissen anzupassen. Es gelten die Bestimmungen der VKF-Brandschutzrichtlinie 20-15 „Brandmeldeanlagen“, der GVZ-Weisung 20.07 „Brandmeldeanlagen“ sowie der aktuellen SES-Richtlinie „Brandmeldeanlagen“.

5. Organisatorisches und betriebliche Vorkehrungen / Bemerkungen

- 5.1 Die Bedingungen für die Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der Anlage sind einzuhalten.
- 5.2 Anlagen des technischen Brandschutzes sind durch die Anlageeigentümerschaft so zu erstellen und zu unterhalten, dass sie jederzeit bestimmungsgemäss und gefahrlos funktionieren. Die Anlageeigentümerschaft haftet dafür, dass Inspektionen und Unterhaltsarbeiten von Einrichtungen des technischen Brandschutzes ordnungsgemäss und fachgerecht ausgeführt werden.

6. Alarmübermittlung auf die Einsatzleitzentrale (ELZ)

Der Probealarm wurde erfolgreich durchgeführt.

Für die Übermittlung von Alarmmeldungen an die öffentliche Feuermeldestelle ist das jeweils gültige Reglement der Gebäudeversicherung Kanton Zürich/Feuerwehr massgebend (Bezugsquelle: Feuerwehr, Postfach, 8050 Zürich, Tel. 044 308 22 31, Fax 044 303 11 20, E-Mail: info@gvz.ch).

Dieser Bericht darf ohne die Zustimmung der Gebäudeversicherung Kanton Zürich nicht auszugsweise kopiert werden.

Thurgauerstrasse 56
Postfach · 8050 Zürich
T 044 308 21 11 · F 044 303 11 20
info@gvz.ch · www.gvz.ch

Wir beantworten Ihnen gerne Fragen. Unsere Mitarbeitenden sind aufgrund ihrer Aus-sendiensttätigkeit nicht immer anwesend. Am besten erreichbar sind sie von Montag bis Freitag zwischen 08.00 und 10.00 Uhr.

Freundliche Grüsse



Hans-Rudolf Vettiger
Experte Brandmeldeanlagen

Beilagen:

- GVZ-Faktenblatt „Brandmeldeanlage – aber sicher!“

Kopie:

- Hasenstrick, Hotel Restaurant Flughafen, Saadet Dogu, Höhenstrasse 15, 8635 Dürnten
- Gemeindeverwaltung Dürnten, Peter Jäggi, Rütistrasse 1, Postfach, 8635 Dürnten
- Gemeindeverwaltung Dürnten, Lukas Schollenberger, Rütistrasse 1, Postfach, 8635 Dürnten
- ES Sicherheit AG, Renato Wilhelmi, Mövenstrasse 15, 9015 St. Gallen
- Gemeindeverwaltung Dürnten, Feuerwehrkommando, Rütistrasse 1, 8635 Dürnten
- Feuerpolizei Dürnten, c/o Gossweiler Ingenieure AG, Sennweidstrasse 1a, 8608 Bubikon

Thurgauerstrasse 56
Postfach · 8050 Zürich
T 044 308 21 11 · F 044 303 11 20
info@gvz.ch · www.gvz.ch

Technische Daten

(Stand: 26.11.2015)

Erkennung	Restaurant Hasenstrick	Brandmeldeanlage-Nr.	646
Anlagentyp	vorgeschrieben aufgrund Vorschriften		
Erstellungsjahr	2015	Überwachungsumfang	Vollüberwachung
Erweiterungen			
Kontrollturnus	7 Jahre	Bearbeiter	Vettiger Hans-Rudolf
Anlagestatus	aktiv		
Erstellerrfirma	ES Sicherheit AG	Servicefirma	ES Sicherheit AG
Betreiber	Hasenstrick Liegenschaften AG, Sandbüchel, 9424 Rheineck SG		
Kontakt Name	Peter Kellenberger	Kontakt Telefon	0718884481
Kontakt Mobil		Kontakt Mail	mail@hasenstrick-hotel.ch
Risikogruppe	2	Brandfallsteuerung	ja
System	Esser FlexES	Anzahl Zentralen	1
Alarmierung	ipTNAgrps	SenderNr	826 416
Melder	Anzahl		
Mehrkriterienmelder	3		
Rauchmelder optisch	118		
Wärmemelder	3		
Handfeuermelder	18		